

**Id** 1601802  
**Matrícula** 0359LYS  
**Bastidor** VF1RJA00269592708  
**Marca** RENAULT  
**Modelo** CLIO  
**SubModelo** RN CLIO 1.0 GAS 90CV  
**Color** GREY  
**Ciente** EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN  
**Ubicación**  
**Tarifa** 64255\_EMG B2B TURISMOS\_9037\_ES\_2022  
**Nº de GFA**

**Km** 61106  
**Fecha Tasación** 16/10/2024

Elemento	Acción	Nivel	TC
Capo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.80
Puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Porton o maletero	Abollado	Leve	0.40
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Reajuste	Reajuste	0.30
Aleta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Maneta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.20
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.30
TAP	Pintura	Leve	0.00
<b>Total tasación</b>			<b>0.00 €</b>

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56