

Id 1797816
Matrícula 2221MNN
Chassis TMBGR6NW8P3255024
Marca SKODA
Modelo KAMIQ
SubModelo SK KAMIQ UL
Cor BLACK
Cliente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Localização MADRID
Escala 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
Nº de GFA

Km 64315
Data avaliação 23/04/2026

Elemento	Ação	Nível	TC
Caixa do retrovisor esquerdo	Pintura	Leve	0.00
Para-choques dianteiro (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Capô	Abollado	Leve	0.30
Spoiler dianteiro	Pintura	Leve	0.00
Grelha do para-choques dianteiro	Sustituir	Sustituir	0.40
Emblema do capô	Reajuste	Leve	0.20
Guarda-lamas dianteiro direito	Abollado	Leve	0.30
Porta traseira direita	Abollado	Leve	0.30
Guarda-lamas traseiro direito	Abollado	Leve	0.30
Para-choques traseiro (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Spoiler traseiro	Pintura	Leve	0.00
Guarda-lamas traseiro esquerdo	Pintura	Leve	0.00
Porta traseira esquerda	Abollado	Leve	0.50
Porta dianteira esquerda	Abollado	Leve	0.20
Embaladeira esquerda	Abollado	Leve	0.40

Total de avaliação 0.00 €

Imagens



Imagem - 1



Imagem - 2



Imagem - 3



Imagem - 4



Imagem - 5



Imagem - 6



Imagem - 7



Imagem - 8



Imagem - 9



Imagem - 10



Imagem - 11



Imagem - 12



Imagem - 13



Imagem - 14



Imagem - 15



Imagem - 16



Imagem - 17



Imagem - 18



Imagem - 19



Imagem - 20



Imagem - 21




Imagem - 22



Imagem - 23



Imagem - 24



Imagem - 25



Imagem - 26



Imagem - 27



Imagem - 28



Imagem - 29



Imagem - 30



Imagem - 31



Imagem - 32



Imagem - 33



Imagem - 34



Imagem - 35



Imagem - 36



Imagem - 37



Imagem - 38



Imagem - 39



Imagem - 40



Imagem - 41



Imagem - 42



Imagem - 43



Imagem - 44



Imagem - 45



Imagem - 46



Imagem - 47



Imagem - 48



Imagem - 49



Imagem - 50



Imagem - 51



Imagem - 52



Imagem - 53



Imagem - 54



Imagem - 55



Imagem - 56