

Id 1601741
Matrícula 1833LYN
Bastidor VF1RJA00369592815
Marca RENAULT
Modelo CLIO
SubModelo RN CLIO 1.0 GAS 90CV
Color RED
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
N° de GFA

Km 58477
Fecha Tasación 15/10/2024

Elemento	Acción	Nivel	TC
Capo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.20
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Porton o maletero	Abollado	Leve	1.00
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Reajuste	Reajuste	0.20
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.10
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.20
Maneta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación 0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50