

Id 1601787
Matrícula 1902LYN
Bastidor VF1RJA00X69593444
Marca RENAULT
Modelo CLIO
SubModelo RN CLIO 1.0 GAS 90CV
Color BLUE
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
N° de GFA

Km 49161
Fecha Tasación 15/10/2024

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Capo	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Maneta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta trasero derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Maneta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Derecho	Pintura	Leve	1.00
Tapacubos Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.00

Total tasación

0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39




Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48